

# Eglise Saint-Martin, Les travaux du Marchaisien.

## 16-04 : Les allées gravillonnées :


Aménagement d'allées gravillonnées pour faciliter les accès à l'église. Financement commun par la Mairie de Marchais et l'association.



## 16-10 : Démontage de l'autel du transept gauche :

Vue d'ensemble : Seule la face avant et les parements de murs sont en état de conservations visuelles acceptables.

Etat du tabernacle : La partie supérieure de l'autel s'est écroulée sous le poids des ans.



La face avant de l'autel a pu être démontée sans gros dégâts apparents.



Démontage des panneaux de parements muraux de l'autel :

